

取扱説明書

UFM-75DSK

デジタルスーパーキーヤ Digital Super Keyer

2nd Edition

改訂履歴

Edit.	Rev.	年月日	改訂内容	章/ページ
1	-	2013/08/13	初版	
2	-	2014/01/16	メニュー設定項目一覧表修正 ANCデータ通過設定コマンド追加 ANCデータ通過状態要求コマンド追加 他	p. 23 6-2-3-4 6-2-3-9

使用上の注意

安全に正しくお使いいただくために必ずお守りください。

[電源電圧・電源コード]

禁止	指定電圧以外の電源電圧は使用しないでください。
8-5 プラグを抜く	電源コードを抜くときは必ずプラグを持って抜いてください。コードが傷つく恐れがあります。コードが傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。
注意	電源コードに重いものをのせたり落としたりしてコードを傷つけないでください。コードが 傷ついたまま使用すると、火災や感電の原因になります。
注意	電源コードの被ふくが溶けたり、コードに傷がついたりしていないか、定期的にチェックしてください。

[設置]

必ず行う	感電を避けるためアースをとってください。
禁止	アースは絶対にガス管に接続しないでください。爆発や火災の原因になることがあります。
注意	電源コードのプラグおよびコネクタは奥までしっかりと差し込んでください。

[内部の設定変更が必要なとき]

必ず行う	電源を切ってから、設定変更の操作を行ってください。電源を入れた状態で設定が必要な場合は、サービス技術者が行ってください。
触らない	過熱部分には触らないでください。やけどをする恐れがあります。
注意	パネルやカバーを取り外したままで保管や使用をしないでください。内部設定終了後は 必ずパネルやカバーを元に戻してご使用ください。

[使用環境・使用方法]

禁止	高温多湿の場所、塵埃の多い場所や振動のある場所に設置しないでください。使用条件以外の環境でのご使用は、動作の異常、火災や感電の原因になることがあります。
禁止	内部に水や異物を入れないでください。水や異物が入ると火災や感電の原因になることがあります。万一、異物が入った場合は、すぐ電源を切り、電源コードや接続コードを抜いて内部から取り出すか、販売代理店、サービスセンターへご相談ください。
禁止	筐体の中には高圧部分があり、感電の恐れがあります。通常はカバーを外したり分解したりしないでください。
禁止	通風孔を塞がないでください。この機器を正常に動作させるために、適量の空冷が必要です。機器の前面と背面は、他の物から 5cm 以上離してください。

[運搬・移動]



注意

運搬時などに外部から強い衝撃を与えないように注意してください。機器が故障することがあります。機器を他の場所へ移動するときは、専用の梱包材をご使用ください。

[異常時の処置]



必ず行う

電源が入らない、異臭がする、異常な音が聞こえるときは、内部に異常が発生している恐れがあります。すぐに電源を切り、販売代理店、サービスセンターまでご連絡ください。

[ラック取付金具、アース端子、ゴム足の取り付け]



必ず行う

ラック取付金具、アース端子、ゴム足を取り付ける場合は、必ず付属の専用部品および付属のネジを使用し、それ以外のものは使用しないでください。内部の電気回路や部品に接触し、故障の原因になります。また、ゴム足付きの製品の場合は、ゴム足を取り外した後にネジだけをネジ穴に挿入することは絶対にお止めください。

[消耗部品]



注意

消耗部品が使用されている機器では、定期的に消耗部品を交換してください。消耗部品・交換期間の詳しい内容については、取扱説明書の最後にある仕様でご確認ください。なお、消耗部品は使用環境で寿命が大きく変わりますので、早めの交換をお願いいたします。消耗部品の交換については、販売代理店へお問い合わせください。

開梱および確認

このたびは、UFM-75DSK デジタルスーパーキーヤをお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。構成表を参照し、品物に間違いがないかどうかご確認ください。万一、品物に損傷があった場合は、直ちに運送業者にご連絡ください。品物に不足や間違いがあった場合は、販売代理店までご連絡ください。

◆ 構成表

111/9424							
品名	数量	備考					
UFM-75DSK	1セット	フロントモジュール 1 リアモジュール 1					
取扱説明書	1	(本書)					

◆ オプション

品名	数量	備考	
DSK-RU	1	リモートコントロールユニット	
DSK-RU 接続用変換ケーブル	1	PC-3018-2、0.3m	

基板の組み込み

本製品はユニバーサルフレーム UF-106A、UF-106B および UF-112 に実装可能です。(UF-106 には実装できません。) また、本製品は上下 2 つのスロットを使用します。

UF-106A または UF-106B の場合は、スロット 1/2、スロット 3/4、スロット 5/6 のいずれかに組み込んでください。(スロット番号は UF-106A または UF-106B の取扱説明書を参照してください。)

UF-112 の場合は、スロット 1/2、スロット 3/4、スロット 5/6、スロット 7/8、スロット 9/10、スロット 11/12 のいずれかに組み込んでください。(スロット番号は UF-112 の取扱説明書を参照してください。)

目次

1. 概要および特長	9
1-1. 概要	
1-2. 特長	
1-3. この取扱説明書について	9
2. 各部の名称と機能	10
2.1. 前面パネル	
2-1. 前面パイル	
3. 接続および設定	
3-1. 基板の初期設定	
3-2. 接続方法	
3-2-1. 基本接続	
3-2-2. システム接続例	14
4. 操作	15
4-1. 電源投入前の注意	15
4-2. 電源投入	
4-2-1. UF-106A、UF-106B に実装した場合	
4-2-2. UF-112 に実装した場合	15
4-3. 基本動作	
4-3-1. DSK モード	
4-3-2. カスケード (Cascade)モード	
4-4. メニュー操作による動作設定	
4-4-1. メニューの基本操作	
4-4-2. メニュー設定項目一覧表	20
5. メニュー設定項目の詳細	24
5-1. 基本動作に関する設定	24
5-2. 出力設定	26
5-2-1. プログラム出力設定	26
5-2-2. プレビュー出力設定	
5-2-3. AUX 出力設定	27
5-3. キー設定	
5-3-1. キーミックス Linear と Additive	29
5-4. フィル設定	
5-5. ボックスマスク設定	
5-6. エッジ設定	
5-7. トランジション設定	
5-8. ANC データ通過設定	
5-9. セーフティマーカ設定	
5-10. 外部制御 I/F に関する設定	
5-11. ステータス表示	
5-12. その他の設定	40
6. 外部からの制御	41
6-1. REMOTE コネクタによる制御	41
6-1-1. REMOTE コネクタ	42
6-2. SERIAL による制御	44
6-2-1. SERIAL コネクタ	44

6-2-2. コマンドフォーマット概要	46
6-2-3. コマンドの詳細	47
6-2-3-1. スーパーON/OFF コマンド	
6-2-3-2. CLIP/GAIN 設定コマンド	48
6-2-3-3. トランジション実行コマンド	49
6-2-3-4. ANC データ通過設定コマンド	
6-2-3-5. ALL CLEAR コマンド	49
6-2-3-6. スーパーON/OFF 状態要求コマンド	50
6-2-3-7. CLIP/GAIN 値要求コマンド	
6-2-3-8. トランジションレート要求コマンド	
6-2-3-9. ANC データの通過状態要求コマンド	51
6-2-4. コマンド送受信の例	
6-2-5. コマンド一覧	52
7. 仕様および外観図	53
7-1. 仕様	
7-2. 外観図	

1. 概要および特長

1-1. 概要

UFM-75DSK は、UFM フレーム(UF-106A、UF-106B、UF-112)に組み込んで使用するプラグインモジュールです。HDTV および SDTV 信号の両方式に対応した小型軽量のマルチレートデジタルダウンストリームキーヤ、タイトル入力 1 系統とライン入力 1 系統を有します。ライン入力にタイトルをスーパーインポーズして PGM(プログラム)、PREV(プレビュー)に出力する DSK モードと、複数のタイトル入力を合成して FILL(フィル)と KEY(キー)を出力するカスケードモードの 2 つの動作モードがあります。

1-2. 特長


- ライン入力、タイトル入力(FILL/KEY) 共に選択した HDTV および SDTV 信号を入力 可能
- ▶ 2つの動作モード
 - DSK モード: ライン入力にタイトルをスーパーインポーズして PGM、PREV に 出力。
 - カスケードモード:複数のタイトル入力を合成してFILLとKEYを出力。
- ▶ 映像信号の同期方法をGENLOCK、LINE LOCK から選択
- ➤ エッジ機能を標準装備。幅、ポジションの調整が可能。
- ➤ BoxMask 機能を装備。
- ➤ ANC データの通過機能を標準装備。H、V ブランキング間に重畳される ANC データを 通過させることが可能。
- ▶ 非同期のスーパー素材を入力することが可能。1フレーム内で位相調整が可能。
- ➤ エマージェンシースルー対応。DSK モード時は LINE を、カスケードモード時は 1 系統 の FILL、KEY 入力をスルーすることが可能。
- ➤ REMOTE 制御を使用して、外部からのスーパーON/OFF 制御が可能。DSK-RU(TAKE リモコン)を 2 台接続することが可能。
- ▶ RS-422 制御にて各種設定を行うことが可能。コマンドフォーマットは、GVG-100 に準拠。

1-3. この取扱説明書について

本製品を正しくご使用して頂くために、この取扱説明書をよくお読みください。また、本書はお読みになった後も大切に保管してください。

2. 各部の名称と機能

2-1. 前面パネル



① ロータリセレクタ

メニュー画面に表示される設定の変更に使用します。 軽く押すことでメニュー選択/設定が行え、左右に回すことで設定を変更することができます。


② REMOTE 表示 LED

Ext. I/F > Operation メニューで、Remote または Both に設定されているとき点灯します。このとき背面の REMOTE コネクタに接続された外部機器からの制御、または SERIAL コネクタに接続したシリアル制御装置からの制御が有効になります。Remote に設定されているとき前面パネルのメニュー操作による SUPER On/Off は機能しません。

③ メニュー画面

UFM-75DSKの状態の表示、および設定項目を変更する際に各パラメータを表示します。

2-2. 背面パネル



① FILL1入力

キーインサート映像の入力コネクタです。

※ ビデオフォーマットで選択した信号を入力してください。

② FILL2 / LINE 入力

HD-SDI/SD-SDI信号のライン(本線)映像の入力コネクタです。 カスケードモードの場合にはキーインサート映像入力となります。 ※ ビデオフォーマットで選択した信号を入力してください。

③ KEY1 入力

キーソース映像の入力コネクタです。

※ ビデオフォーマットで選択した信号を入力してください。

④ KEY2 入力

HD-SDI/SD-SDI信号のキーソース映像の入力コネクタです。 カスケードモードの場合のみ使用します。

※ ビデオフォーマットで選択した信号を入力してください。

⑤ PREV 出力

DSK モードではライン入力にタイトル入力を合成した映像をプレビュー出力します。 タイトルのスーパーON / OFF はメニュー操作 (SUPER > PREV)により切換えます。 カスケードモードでは、2つのタイトル入力を合成したタイトルのキーソース信号を出 力します。

UFM-75DSK の電源が OFF の場合は、KEY2 入力が直接 PREV 出力へバイパス出力され ます。

⑥ AUX 出力

必要な信号を選択して出力することが可能。「PGM」、「PREV」、「KEY」、「FILL1 BYPASS」または「LINE BYPASS」、「FILL2 BYPASS」、から選択可能です。

7 SERIAL

外部機器と UFM-75DSK を接続するコネクタ (D-sub 9 ピンメス) です。 RS-422 インターフェースで外部機器から UFM-75DSK をリモートコントロールする場 合に使用します。詳しくは、「6.外部からの制御」を参照してください。

(8) REMOTE

外部制御用コネクタです。

外部からのスーパーON / OFF 制御や、外部の表示機器へのスーパーON / OFF 状態に対 応したタリー信号の出力が可能です。

またオプションの DSK-RU リモートコントロールユニット 2 台を PC-3018-2 (オプショ ン)ケーブルを使用して接続することができます。(ただし、PC-3018-2ケーブルを使 用する場合は、外部へのタリー信号出力はできません。)

⑨ PGM 出力

DSK モードでは、ライン入力にタイトル入力を合成した映像を出力します。タイトル のスーパーON / OFF はメニュー操作 (SUPER > PGM)により切換えます。UFM-75DSK の電源が OFF の場合は FILL2 / LINE 入力が直接 PGM 出力へバイパス出力されます。 カスケードモードでは、2つのタイトル入力を合成したタイトルのキーインサート信号 を出力します。

3. 接続および設定

3-1. 基板の初期設定

UFM-75DSKの MAIN 基板の工場出荷時の設定です。



本体内部基板などに触れるときは、感電防止のため、必ず本体の 電源を切ってから作業を行ってください。


注意 本体ケースを開けて修理あるいは調整を行う場合は、必ず専門の知識をもった 方が行ってください。

JPスイッチ	設定
JP1	出荷時は2-3をショート。設定は変更しないでください。
JP2	タリー出力1の極性を決定するジャンパーです。出荷時は2-3をショート。 1-2…タリー時ブレーク 2-3…タリー時メーク
JP3	タリー出力2の極性を決定するジャンパーです。出荷時は2-3をショート。 1-2…タリー時ブレーク 2-3…タリー時メーク

- 入力信号は、規定の信号を入力してください。
- 入力信号は、リファレンス信号と同期している信号を入力してください。

3-2. 接続方法


3-2-1. 基本接続




- ※ ライン入力で同期を取る場合、リファレンス BB または3値シンクは必要ありません。
- ※ 入力信号は、ビデオフォーマットで選択した信号を入力してください。

◆ カスケードモードの接続例 (UF-106B に実装した場合)

3つのタイトル映像を合成する場合の接続例です。



- ※ 入力信号は、ビデオフォーマットで選択した信号を入力してください。
- ※ カスケードモード時は PGM 出力から FILL 信号が、PREV 出力から KEY 信号が出力されます。



4. 操作

4-1. 電源投入前の注意


- 前項に従って接続が正しくされているか確認してください。
- 冷却ファンの通風を妨げるものがないことを確認してください。

4-2. 電源投入


4-2-1. UF-106A、UF-106Bに実装した場合

◆ 例 UF-106B

1) 左右のネジを緩めて手前に引き、UF-106Bの前面パネルを開けます。




2) 全ての機器が正しく接続されたのを確認して、電源スイッチを ON にします。




4-2-2. UF-112 に実装した場合

1) 左右のネジを緩めて手前に引き、UF-112の前面パネルを開けます。




2) 全ての機器が正しく接続されたのを確認して、UFM フレームの電源を ON にします。 起動が完了すると、「UFM75DSK」と前面パネルに表示されます。



4-3. 基本動作

4-3-1. DSK モード




UFM-75DSK を DSK モードに設定(「5-1. 基本動作に関する設定」参照)しているときは、ライン入力のビデオ信号にタイトル(FILL1、KEY1)入力を合成して出力します。 タイトルのスーパーON / OFF 制御は、PGM(プログラム)出力と PREV(プレビュー)出力で独立して制御が可能で、「SUPER」メニューの設定変更で行います。

4-3-2. カスケード (Cascade)モード

UFM-75DSK をカスケード (Cascade) モードに設定 (「5-1. 基本動作に関する設定」参照) したときは、複数のタイトル入力 (FILL 入力と KEY 入力のペア) を合成したタイトル を出力します。最終段の PGM 出力から合成したキーインサート信号が、PREV 出力から合成したキーソース信号が出力されます。FILL1 入力、KEY1 入力に入力されている信号と、FILL2 入力、KEY2 入力に入力されている信号をそれぞれ ON / OFF できます。この ON / OFF 切換えはカット切換えまたはフェード切換え (DSK-RU またはシリアル制御のみ) で実行されます。

4-4. メニュー操作による動作設定



UFM-75DSKではメニュー画面(①)を見ながらロータリセレクタ(②)を操作して、各種の動作設定を変更することができます。

ロータリセレクタ (②) を押すとメニュー画面 (①) に Op? no と表示されます。このとき、ロータリセレクタを時計回りにまわして Op? yes と表示されてから再度押すと、動作設定を変更するモードに切換わります。

また、UFM-75DSK に問題が発生している場合、エラー・アラームメッセージが点滅表示されます。

シンクロックエラー:シンクロックに失敗しました。

SyncErr!

以下を確認してください。

- ・ラインロック(LINE Lock)設定時 FILL2/LINE 入力に信号が入力されているか。 Format (HD/SD)が正しいか。
- ・GENLOCK (B.B.、TRI SYNC) 設定時 リファレンス入力に信号が入力されているか。

4-4-1. メニューの基本操作

(1) メニュー画面に次のようにステータス情報が表示されている状態でロータリセレクタ を押します。

UFM75DSK

(2) 下記メニューが表示されるので、ロータリセレクタを時計回りに回して **Op?** yes と表示 されてから再度ロータリセレクタを押します。

Op? no

(3) メニュー画面には最初の大項目 System が次のように表示されます。

System >

表示全体が点滅表示されており、この状態でロータリセレクタを回すと大項目の選択を変更でき

「System」→「Output」→「SUPER1」→・・・と表示が変わります。

(4) 大項目を選択したら、ロータリセレクタを再度押します。

メニュー画面には最初の中項目が次のように表示されます。

中項目が無い場合は、(5)設定項目が表示されます。

※下図は大項目「SUPER1」を表示しているときにロータリセレクタを押した場合

Key >

中項目が点滅表示されており、この状態でロータリセレクタを回すと中項目の選択を変更でき、

 $\lceil \text{Key} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Fill} \rfloor \rightarrow \lceil \text{BoxMask} \rfloor \rightarrow \cdot \cdot \cdot$

と表示が変わります。

(5) 中項目を選択したら、ロータリセレクタを再度押します。 メニュー画面には最初の設定項目 Clip が次のように表示されます。

Clip >

設定項目が点滅表示されており、この状態でロータリセレクタを回すと設定項目の選択 を変更でき、

 $\lceil \text{Clip} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Gain} \rfloor \rightarrow \lceil \text{Invert} \rfloor \rightarrow \cdot \cdot \cdot$

と表示が変わります。

(6) 設定項目を選択したら、ロータリセレクタを再度押します。

(a) 設定項目の場合 (例: SUPER1 > KEY > Invert を選択した場合)

off

設定値が点滅表示し、設定値を変更できる状態になったことを表します。

(b) 調整項目の場合 (例: SUPER1 > KEY > CLIP を選択した場合)

0000

2行目末尾が点滅表示し、設定値を変更できる状態になったことを表します。

(7) ロータリセレクタを回して値を変更します。

ロータリセレクタを1秒以上押し続けると、現在メニュー画面に表示されている項目のみ設 定値が工場出荷時の初期値に戻ります。

- (b) 調整項目の場合、値を変更すると即時反映され映像を見ながらの調整が可能です。
- (a) 設定項目の場合、続く(8)での確定処理を行うまで値は反映されません。

注意 メニュー画面の右端に上下に動くマークが出ているときは設定のバックアップ処理中のため、電源を落とさないでください。

- (8) 値を変更したらロータリセレクタを再度押します。
 - (a) 設定項目の場合

Set Done!

短く「Set Done!」と表示され、

Invert >

(5)の状態に戻ります。変更した値の設定が完了し、設定項目の選択を変更できる状態に戻ったことを表します。

(b) 調整項目の場合

「Set Done!」は表示されず(5)の状態に戻ります。変更した値の設定が完了し、設定項目の選択を変更できる状態に戻ったことを表します。

変更が必要な設定項目に対する操作を終了するまで(4)から(7)の操作を繰り返します。

戻る動作:

(5)から(4)、(4)から(3)、(3)から(1)に戻る場合は、ロータリセレクタを右に回し、一番右の項目「Return^」を選択し、ロータリセレクタを押します。

4-4-2. メニュー設定項目一覧表

大項目	中項目	項目		メニュー 表示	設定可能範囲	初期値 (工場出荷 設定)	参照	
		Format	HD	Format	1080/59.94i	1080/59.94i		
		Format	SD		525/60	1000/39.941		
		Sync		Sync	LINELOCK, B.B., TRI SYNC (*1)	LINELOCK		
		Gen H	HD	Gen H	0000~2199	0000		
			SD		0000~1715	0000		
		Gen V	HD	Gen V	0000~1124	0000		
			SD		0000~0524	0000	5-1. 基本動作に	
System		F/K Input Mode		F/KMode	Minimum, 1Frame	Minimum	関する設定	
System	-	F/K Proc H	HD	F/KHDly	0000~2198	0000		
		Delay	SD		0000~856	0000		
		F/K Proc V	HD	F/KVDly	0000~1123	0000		
		Delay	SD		0000~0523	0000		
		LINE Delay	HD	LineDly	3936ns~29659ns	3936ns		
			SD		8519ns~63630ns	8519ns		
		Mode		Mode	DSK, Cascade	DSK		
		Push to Return		Return	-	-	(大項目選択に 戻る)	
	PGM (*2)	TYPE		TYPE	TYPE1, TYPE2	TYPE1	5-2.出力設定	
		Push to Return		Return	-	-	(大項目選択に 戻る)	
	PREV	SUPER1 (*2)			SUPER1	Off, On	Off	
			SUPER2 (*2)		SUPER2	Off, On	Off	5-2.出力設定
		PREV Safety Marker (*3) Push to Return		SafetyM	Off, On	Off]	
Output				Return	-	-	(中項目選択に 戻る)	
2	AUX	Select		Select	PGM, PREV, KEY, FILL1 BP, FILL2 BP (*4)	KEY	5-2.出力設定	
		Safety Marker		SafetyM	Off, On	Off		
		Push to Return	-		-	-	(中項目選択に 戻る)	
	Push to Return	-		Return	-	-	(大項目選択に 戻る)	

^(*1) B.B.:Black Burst, TRI SYNC:TRI Level Sync (3値シンク)

^(*2) Cascade モード選択時のみ表示されます。

^(*3) DSK モード選択時のみ表示されます。

^(*4) DSK モード時は LINE BP, Cascade モード時は FILL2 BP と表示されます。

⁽次ページへ続く)

大項目	中項目	項目		メニュー 表示	設定可能範囲	初期値 (工場出荷設定)	参照	
		Clip		Clip	0000~1023	0000		
		Gain		Gain	0000~4095	0153	5-3.キー設定	
		Invert		Invert	Off, On	Off		
	***	Transparency		Trnspar	000%~100%	000%		
	Key	Mode		Mode	Linear, Additive	Liner		
		Select		Select	External, Self, FULL KEY	External		
		Push to Ret	urn	Return	-	-	(中項目選択に戻 る)	
		Select		Select	External, Matt	External		
		MATT LUI	M	Matt Lum	0000~1023	0940	- 5-4.フィル設定	
	Fill	MATT SA	Γ	Matt Sat	0000~1023	0000	3-4.ノイル畝た	
	1111	MATT HU	Е	Matt Hue	0000~1023	0000		
		Push to Return		Return	-	-	(中項目選択に戻 る)	
		Туре		Type	Off, Box	Off	5-5.ボックスマス	
		Top	HD	Тор	000~540	000	ク設定	
			SD		000~242	000		
SUPER1		Bottom	HD	Bottom	000~540	000		
SUPERI			SD		000~242	000		
	BoxMask	Left	HD	Left	0000~1920	0000		
	Bonnask		SD		0000~0720	0000		
		Right	HD	Right	0000~1920	0000		
				SD		0000~0720	0000	
		Invert		Invert	Off, On	Off		
		Push to Ret	urn	Return	-	-	(中項目選択に戻 る)	
		Type		Type	Off, Hard, Soft	Off		
	Edge	Width		Width	1H~8H	2H		
		H Pos		H Pos	-8~+8	0		
		V Pos		V Pos	-4~+4	0	5-6.エッジ設定	
		MATT LUI	M	Matt Lum	0000~1023	0000		
		MATT SAT		Matt Sat	0000~1023	0000		
		MATT HUE		Matt Hue	0000~1023	0000		
	Push to Retur		urn	Return	-	-	(中項目選択に戻 る)	
	Push to Return	-		Return	-	-	(大項目選択に戻 る)	

(次ページへ続く)

大項目	中項目	項目		メニュー 表示	設定可能範囲	初期値 (工場出荷設定)	参照
		Clip		Clip	0000~1023	0000	5-3.キー設定
		Gain		Gain	0000~4095	0153	
		Invert		Invert	Off, On	Off	
		Transparency		Trnspar	000%~100%	000%	
	Key	Mode			Linear, Additive	Liner	
		Select		Select	External, Self, FULL KEY	External	
		Push to R	eturn	Return	-	-	(中項目選択 に戻る)
		Select		Select	External, Matt	External	
		MATT LU	J M	Matt Lum	0000~1023	0940	5-4.フィル設定
	Fill	MATT SA	ΑT	Matt Sat	0000~1023	0000	3-4.ノイル政定
	1111	MATT H	UE	Matt Hue	0000~1023	0000	
		Push to R	eturn	Return	-	-	(中項目選択 に戻る)
		Type		Type	Off, Box	Off	5-5.ボックスマ
		Тор	HD	Тор	000~540	000	スク設定
			SD	1	000~242	000	
SUPER2		Bottom	HD	Bottom	000~540	000	
(*2)			SD		000~242	000	
	BoxMask	Left	HD	Left	0000~1920	0000	
	DOXIVIASK		SD		0000~0720	0000	
		Right	HD	Right	0000~1920	0000	
			SD	1	0000~0720	0000	
		Invert	1	Invert	Off, On	Off	
		Push to Return		Return	-	-	(中項目選択 に戻る)
		Туре		Type	Off, Hard, Soft	Off	5-6.エッジ設定
		Width		Width	1H~8H	2H	
		H Pos		H Pos	-8~+8	0	
		V Pos		V Pos	-4~+4	0	
	Edge	MATT LU	JM	Matt Lum	0000~1023	0000	
		MATT SA	ΛT	Matt Sat	0000~1023	0000	
		MATT H		Matt Hue	0000~1023	0000	
		Push to R		Return	-	-	(中項目選択 に戻る)
	Push to Return	-		Return	-	-	(大項目選択 に戻る)
		PGM SUI	PER (*3)	PGM	Off, On	Off	5-7.トランジシ
		PREV SUF		PREV	Off, On	Off	ョン設定
		PGM1 SU	JPER (*2)	PGM1	Off, On	Off	
CHDED	-	PGM2 SU	PER (*2)	PGM2	Off, On	Off	
SUPER SW Trans. (SUPER)		PREV1/2 SUPER (*2)		PREV1/2	Off, On	Off	
		Backup		Backup	Disable, Enable	Disable	
		Trans Rate		TrnsRt	0000~0099	0005	
	Push to Return			-	-	(大項目選択 に戻る)	
A		Type		Type	Off, On	Off	5-8. ANC デー
Ancillary Through (Anci-Th)	cillary cough Select		Select	LINE/FILL2, FILL1	LINE/FILL2	タ通過設定	
, i.i. 2,		Push to Re	eturn	Return	-	-	(大項目選択 に戻る)

(次ページへ続く)

大項目	中項目	項目	メニュー 表示	設定可能範囲	初期値 (工場出荷設定)	参照
Safety Marker	-	Туре	Type	Box, Hook, Box+Hook, Box+Box	Box	
(SafetyM)		Box Type Size(*5)	Box Sz	20%~99%	85%	
		Box Type Aspect(*5)(*6)	Box Asp	16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3	16:9	
		Hook Type Size(*5)	HookSz	20%~99%	85%	5-9.セーフテ ィマーカ設
		Hook Type Aspect(*5)(*6)	HookAsp	16:9, 15:9, 14:9, 13:9, 4:3	16:9	定
		Cross	Cross	Off, On	Off	
		Side Cut Type	SideCut	Off, LINE, Black	Off	
		Side Cut Black	SCutBlk	000%~100%	000%	
		Transparency	Trnspar	00%~80%	00%	
		Push to Return	Return	-	-	(大項目選 択に戻る)
Ext. I/F	-	Operation	Operate	Local, Remote, Both	Local	
		via	Ctrlvia	Remote(GPI), Serial, Both	Remote(GPI)	
		GPI Control	GPICtrl	Pulse, Level	Pulse	
		GPI Transition	GPITrns	Cut, Fade	Cut	5-10.外部制
		GPI Assign Relay	Relay1	PGM Tally, PREV Tally, HD Tally, SD Tally	PGM Tally	御 L/F に関す る設定
		GPI Assign Relay 2	Rkay2	PGM Tally, PREV Tally, HD Tally, SD Tally	PREV Tally	
		GPI FmtChg.	FmtChg	Disable, Enable	Disable	1
		Push to Return	Return	-	-	(大項目選 択に戻る)
Status	-	Power Alarm(*7)	Pow	OK, NG	-	
		F/W Version(*7)	FW	Ver.**.**	-	
		FPGA Version(*7)	FPGA	Ver.**.**	-	
		Temp(*7)	Temp	**°C	-	
		Ref Fmt(*7)	Ref	, HD, SD, None, Other	-	
		Ref Input(*7)	RefIn	No, Yes	-	5-11. ステー
		SDI FILL1 Input(*7)	FILL1	No, Yes	-	タス表示
		SDI FILL2 Input(*7)	FILL2	No, Yes	-	
		SDI KEY1 Input(*7)	KEY1	No, Yes	-	
		SDI KEY2 Input(*7)	KEY2	No, Yes	-	
		Push to Return	Return	-	-	(大項目選 択に戻る)
Menu Exit Time (Exit Tm)	-	-		05sec~99sec, Off	05sec	5-12.その他の設定
Reset to Default (ALLRset)	-	-		-	-	5-12.その他の設定
Exit Menu (Return)	-	Push to Exit				(ステータ ス表示に戻 る)

^(*5) Type に Box+Box を選択した場合、Box は Box1、Hook は Box2 と表示されます。 (*6) SD 設定時は表示されません。 (*7) 表示専用のため、値の変更はできません。

5. メニュー設定項目の詳細

5-1. 基本動作に関する設定

UFM-75DSK の基本動作に関して次の項目が設定できます。

◆ 基本動作に関する設定項目

	K/C // F
設定項目名	内容
① Format	ビデオフォーマットの選択
② SYNC	同期方法の選択
③ Genlock H Phase	Genlock 信号の H フェーズ設定
4 Genlock V Phase	Genlock 信号の V フェーズ設定
⑤ F/K INPUT MODE	フィル、キー信号の入力モード設定
6 F/K Proc H Delay	フィル、キー信号の内部 H ディレイ設定
7 F/K Proc V Delay	フィル、キー信号の内部 V ディレイ設定
® LINE Delay	プログラム出力に対するディレイ設定 (*1)
Mode	動作モード DSK / Cascade の選択

(*1) LINE Delay は Sync Mode が LINELOCK かつ Genlock H Phase が 0000 設定時の、LINE 入力から LINE 出力までのディレイ量です。 LINE 入力から LINE 出力までのディレイ量は SYNC、Genlock H Phase、LINEDelay の設定値によって変化します。

① Format

HD

フォーマットを選択します。

•	1 4 6 6 7 6
HD	1080/59.94i
SD	525/60i

② SYNC

LINELOCK

同期方法を選択します。

LINELOCK LINE 入力のビデオ信号に同期	
B.B.	Genlock 入力のリファレンス ブラックバースト信号に同期
TRI SYNC	Genlock 入力のリファレンス 3値シンク信号に同期

③ Genlock H Phase (System > Gen H)

0000

リファレンス信号のH(水平)フェーズ調整機能です。ライン(本線)入力信号の引き込み範囲を調整することができます。

設定範囲は0~1ラインです。値はフォーマットにより異なります。

④ Genlock V Phase (System > Gen V)

0000

リファレンス信号の V(垂直)フェーズ調整機能です。出力信号の V フェーズを調整することができます。ライン入力信号が外部リファレンス信号(BB または 3 値シンク)信号に対して 1 ライン以上の位相差がある場合、また H Phase の設定によって、調整が必要となります

設定範囲は0~1フレームです。値はフォーマットにより異なります。

⑤ F/K INPUT MODE (System > F/KMode)

Minimum

フィル、キー入力信号のモード設定です。

Minumum	入力したフィル、キー信号を最小遅延で出力することが可能です。ただし、LINE 入力に同期した信号を入力する必要があります。 ※ Minimun の時は Edge 機能は動作しません。また「F/K Proc H Delay」 「F/K Proc V Delay」設定は無効になります。
1Frame	非同期信号を入力することが可能です。

6 F/K Proc H Delay (System > F/KHDly)

0000

フィル、キー信号に対する水平方向の内部処理ディレイ量を設定します。 ディレイ設定はピクセル単位で値を大きくすると映像は遅れます。 値は2ずつ調整可能です。

※ 「F/K INPUT MODE 設定」を **1Frame** に設定した場合に有効になります。

7 F/K Proc V Delay (System > F/KVDly)

0000

フィル、キー信号に対する垂直方向の内部処理ディレイ量を設定します。 ディレイ設定はライン単位で値を大きくすると映像は遅れます。 ※ 「F/K INPUT MODE 設定」を **1Frame** に設定した場合に有効になります。

\[\text{S LINE Delay (System > LineDly)} \]

03936ns

LINE 出力に対するディレイ量を設定します。 設定範囲はビデオフォーマットにより異なります。 HD の場合約 27ns ステップで約 1H まで調整可能です。 SD の場合約 148ns ステップで約 1H まで調整可能です。

Mode (System > Mode)

Cascade

5-2. 出力設定

出力に関して次の項目が設定できます。


5-2-1. プログラム出力設定


Cascade モード設定時、プログラム出力に関して次の項目が設定できます。

◆ プログラム出力に関する設定項目

	F 7 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1 F 1
設定項目名	内容
① TYPE	プログラム出力の方式を選択

① TYPE (Output > PGM > Type) Output > PGM TYPE:TYPE1





TYPE1(DSK-70HS互換モード)

TYPE2

※ FILL2 信号が非同期入力の場合は、TYPE2 を選択してください。

5-2-2. プレビュー出力設定

プレビュー出力に関して次の項目が設定できます。

◆ プレビュー出力に関する設定項目

設定項目名	内容
① SUPER1	Cascade モード設定時のプレビュー出力の
② SUPER2	SUPER1/2 ON/OFF 設定
③ Safety Marker	プレビュー出力のセーフティマーカ ON/OFF 設定

① SUPER1 (Output > PREV > SUPER1)

off

② SUPER2 (Output > PREV > SUPER2)

off

③ Safety Marker (Output > PREV > SafetyM)

off

5-2-3. AUX 出力設定

AUX 出力に関して次の項目が設定できます。

◆ AUX 出力に関する設定項目

設定項目名	内容
① Select	AUX 出力の選択
② Safety Marker	AUX 出力のセーフティマーカ ON/OFF 設定

\bigcirc Select (Output > AUX > Select)

KEY

AUX 出力を選択します。FILL1 BYPASS, FILL2 BYPASS 出力は非同期入力に対応しません。

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
PGM	プログラム映像を出力します。
PREV	プレビュー映像を出力します。
KEY	DSK: スーパー合成用 KEY 映像を出出力します。
	Cascade: 合成結果の KEY 映像を出力します。
FILL1 BP	FILL1 映像を出力します。
FILL2 BP	FILL2 映像を出力します。 (Cascade モード)
LINE BP	LINE 映像を出力します。(DSK モード)

② Safety Marker (Output > AUX > SafetyM)

off

5-3. キー設定

キーに関して SUPER1, SUPER2 個別に次の項目が設定できます。

◆ キーに関する設定項目

設定項目名	内容
① Clip	キーのクリップレベル調整
② Gain	キーのゲイン調整
③ Invert	キー輝度反転の選択
4 Transparency	キー透明度の調整
⑤ Mode	Linear / Additive の選択
6 Select	External / Self の選択

① Clip (SUPER1 > Key > Clip または SUPER2 > Key > Clip)

0000

キーのクリップレベルを設定します。

000 サップレー・ハレを放足	しより。		
	Clip		
0000 (初期値)	0512	1023	

② Gain (SUPER1 > Key > Gain または SUPER2 > Key > Gain)

0153

キーのゲインレベルを設定します。

	Gain			
0000	0077	0153 (初期値)	4095	

③ Invert (SUPER1 > Key > Invert または SUPER2 > Key > Invert)

off

④ Transparency (SUPER1 > Key > Trnspar または SUPER2 > Key > Trnspar)

000%

キーの透明度を設定します。000%は不透明です。

⑤ Mode (SUPER1 > Key > Mode または SUPER2 > Key > Mode)

Linear

キーミックスの方式を選択します。Linear と Additive の詳細については、「5-3-1. キーミックス Linear と Additive」を参照してください。

⑥ Key Select (SUPER1 > Key > Select または SUPER2 > Key > Select)

External

キーソースを選択します。

External	外部キーで KEY 入力に接続された外部キー信号を使用します。
Self	セルフキーで、FILL 入力に接続されたフィル信号から生成したルミナンスキーを使用することができます。
FULL Key	入力したキー信号に関わらず、キー信号は全画素で最大となります。

5-3-1. キーミックス Linear と Additive

キーミックスの方式 Linear と Additive による信号処理方法は次の通りとなります。 演算処理されたフィル/キーの映像を入力する場合には Additive に設定してください。

◆ Linear 方式

出力 = $V \times (1-K) + F \times K$

◆ Additive 方式

出力 = $V \times (1-K) + F$

ここで V、K、Fの定義は次の通りです。

V:ラインビデオ信号

K: (0.0~1.0) の値に正規化したキー信号

F: フィル (キーインサート) 信号

フィル信号、キー信号に対する出力信号の波形の例を示すと次の表の通りとなります。 下記の表を参考にキーミックス方式を選択してください。

Linear/Additive 方式信号一覧表

Linear/Additive 万式信亏一見衣				
方式	フィル信号	キー信号	出力信号	使用
Linear				0
方式				× (*2)
	50%	50%	50%	0
Additive 方式				× (*3)
				0

(*2) このフィル信号とキー信号の組合せでは Linear 方式を使わず、Additive 方式を選択してください。 (*3) このフィル信号とキー信号の組合せでは Additive 方式を使わず、Linear 方式を選択してください。

5-4. フィル設定

フィルに関して SUPER1, SUPER2 個別に次の項目が設定できます。

◆ フィルに関する設定項目

設定項目名		内容
① Select		External / Matt の選択
	LUM	ルミナンス(輝度)調整
② MATT	SAT	サチュレーション(色の濃さ)調整
	HUE	ヒュー(色の位相)調整

① Select (SUPER1 > Fill > Select または SUPER2 > Fill > Select)

External

フィルソースを選択します。

	<u> </u>
External	FILL 入力に接続された外部フィル信号を使用します。
	UFM-75DSK で生成したマット色を使用します。マット色の指定は次の項目の Fill Matt LUM、SAT、HUE で指定します。

② Matt

前項の Select で Matt を選択したとき、フィルに使用するマットの色を指定します。

• LUM (SUPER1 > Fill > MattLum または SUPER2 > Fill > MattLum)

0940

• SAT (SUPER1 > Fill > MattSat または SUPER2 > Fill > MattSat)

0000

• HUE (SUPER1 > Fill > MattHue または SUPER2 > Fill > MattHue)

0000

5-5. ボックスマスク設定

ボックスマスクに関して SUPER1, SUPER2 個別に次の項目が設定できます。

ボックスマスクに関する設定項目

設定項目名	内容
① Type	キーマスクのタイプを選択
② Top	ボックスマスクの上端を調整
③ Bottom	ボックスマスクの下端を調整
4 Left	ボックスマスクの左端を調整
⑤ Right	ボックスマスクの右端を調整
6 Invert	キーマスクの反転を選択

① Type (SUPER1 > BoxMask > Type または SUPER2> BoxMask > Type)

off

キーマスクのタイプを選択します。

Off	キーマスクを無効にします。
Box	キーマスクを有効にします。

② Top (SUPER1 > BoxMask > Top または SUPER2> BoxMask > Top)

Тор

- ③ Bottom (SUPER1 > BoxMask > Bottom または SUPER2> BoxMask > Bottom) **Bottom**
- ④ Left (SUPER1 > BoxMask > Left または SUPER2> BoxMask > Left) Left
- ⑤ Right (SUPER1 > BoxMask > Right または SUPER2> BoxMask > Right) Right
- > Top, Bottom

HD の場合、000~540 まで調整可能です。 SD の場合、000~242 まで調整可能です。

Left, Right

HD の場合、0000~1920まで調整可能です。 SD の場合、0000~720 まで調整可能です。


⑥ Invert (SUPER1 > BoxMask > Invert または SUPER2> BoxMask > Invert) off


5-6. エッジ設定

- エッジに関して SUPER1, SUPER2 個別に次の項目が設定できます。
- ※ Edge 機能を使用する場合は、System > F/K Input Mode を 1Frame にしてください。

◆ エッジに関する設定項目

* フェイータイプ のおびと 八日		
設定項目名		内容
① Type		エッジの種類を選択
② Width		エッジの幅選択
③ H POS		エッジの水平方向位置
④ V POS		エッジの垂直方向位置
	LUM	ルミナンス(輝度)調整
⑤ MATT	SAT	サチュレーション(色の濃さ)調整
	HUE	ヒュー(色の位相)調整





① Type (SUPER1 > Edge > Type または SUPER2> Edge > Type) Off

エッジの種類を選択します。

Off	エッジが付加されません。
Hard	エッジ端のソフトネス処理は行わず、エッジ端と背景との境界線は急峻に なります。
Soft	エッジ端にソフトネス処理を行います。

- ② Width (SUPER1 > Edge > Width または SUPER2> Edge > Width)
- ③ H Pos (SUPER1 > Edge > H Pos または SUPER2> Edge > H Pos) +0
- ④ V Pos (SUPER1 > Edge > V Pos または SUPER2> Edge > V Pos) +0

(5) Matt

エッジに使用するマットの色を LUM、SAT、HUE で次のように設定します。

• LUM (SUPER1 > Edge > MattLum または SUPER2> Edge > MattLum)

0000

0000

• HUE (SUPER1 > Edge > MattHue または SUPER2> Edge > MattHue)

0000

5-7. トランジション設定

トランジションに関して次の項目が設定できます。

◆ トランジションに関する設定項目

設定項目名	内容
① PGM	PGM 出力のスーパーON/OFF 設定(DSK モード設定時)
② PREV	PREV 出力のスーパーON/OFF 設定(DSK モード設定時)
③ PGM1	SUPER1 合成の ON/OFF 設定(Cascade モード設定時)
④ PGM2	SUPER2 合成の ON/OFF 設定(Cascade モード設定時)
⑤ PREV1/2	PREVのSUPER1/2合成ON/OFF設定(Cascade モード設定時)
6 Backup	SUPER の ON/OFF 状態を常に保存するか否かの選択
7 Rate	フェード切換え時のトランジションレート

6 Backup (SUPER > Backup)

Disable

Enable に設定した場合、SUPER の ON/OFF 情報が常に記録されます。

Disable に設定した場合は SUPER の ON/OFF 情報は記録されません。再起動時は最後に Enable 設定で記録した SUPER の状態が復元されます。

注意 頻繁に SUPER を ON/OFF するような環境では、Enable にしないでください。

7 Rate (SUPER > TrnsRt)

0005

メニューで Ext.I/F > GPI Trns 項目が Fade (フェード) に設定されているときは、押し続けている長さによって、300ms 以上のときフェード切換えが、300ms 未満のときカット切換えが実行されます。スイッチを押している時間が 300ms 未満の場合は、スイッチを放した瞬間にカット切換えが実行されます。スイッチを押している時間が 300ms 以上の場合は、スイッチを押してから 300ms 経過した瞬間にフェード切換えが実行されます。

スーパーON/OFF 切換え制御をフェード切換えで実行する場合のトランジションレートを設定します。トランジションレートを0フレームに設定すると、強制的にカット切換えが実行されます。

5-8. ANC データ通過設定

ANCデータ通過に関して次の項目が設定できます。

◆ ANC データの通過に関する設定項目

設定項目名	内容
① Type	ANC データ通過の ON/OFF 選択
② Select	ANC データの通過するデータを選択

① Type (Anci-Th > Type)

off

ANCデータ通過の ON/OFF を選択します。

On にすると Select で選択した ANC データを PGM, PREV, AUX 出力に重畳します。 (*1)

(*1) Output - AUX で LINE BYPASS, FILL1 BYPASS, FILL2 BYPASS を選択している場合は、 それぞれの ANC データがそのまま重畳されます。

② Select (Anci-Th > Select)

LINE

ANC データの通過するデータを以下から選択します。

LINE	LINE の ANC データを重畳します。(DSK モード時のみ)
FILL1	FILL1 の ANC データを重畳します。
FILL2	FILL2 の ANC データを重畳します。(Cascade モード時のみ)

5-9. セーフティマーカ設定


セーフティマーカに関して次の項目が設定できます。

セーフティマーカは「5-2. 出力設定」でプレビュー出力、AUX 出力それぞれ ON/OFF 切換 えられます。

◆ セーフティマーカに関する設定項目

設定項目名		内容
① Type		セーフティマーカの種類を選択
② Box ^(*1)	Size	ボックスタイプのサイズを調整
	Aspect (*3)	ボックスタイプのアスペクト比を選択
③ Hook ^(*2)	Size	コーナータイプのサイズを調整
	Aspect ^(*3)	コーナータイプのアスペクト比を選択
④ Cross		中心位置表示の選択
⑤ Side Cut		サイドカットの種類を選択
6 Side Cut Black (*3)		サイドカットを Black にした際の黒レベルを 調整
7 Transparency		セーフティマーカの透明度を調整

- (*1) Box+Box 選択時、表示は Box1 となります。
- (*2) Box+Box 選択時、表示は Box2 となります。
- (*3) SD のときは設定できません。



セーフティマーカの種類を選択します。

Box	ボックスタイプ
Hook	コーナータイプ
Box+Hook	ボックスタイプとコーナータイプの組み合わせ
Box+Box	2種類のボックスタイプの組み合わせ

② Box

①Type で Box、Box+Hook を選択したときの Box および Box+Box を選択したときの Box1 の設定を行います。

• Size (SafetyM > Box Sz または SatetyM > Box1Sz) 85%

• Aspect (SafetyM > Box Asp または SatetyM > Box1Asp)

16:9

3 Hook

①Type で Hook、Box+Hook を選択したときの Hook および Box+Box を選択したときの Box2 の設定を行います。

• Size (SafetyM > Hook Sz または SatetyM > Box2Sz)

85%

• Aspect (SafetyM > HookAsp または SatetyM > Box2Asp)

16:9

④ Cross (SafetyM > Cross)

off

⑤ Side Cut (Safety M > SideCut)

サイドカットの設定を行います。

off

サイドカットの種類を選択します。

The second secon		
Off	サイドカットしない	
LINE	サイドカットを線で表示	
Black	サイドカットをエリアで表示	

6 Side Cut Black (SafetyM > SCutBlk)

000%

Type で Black を選択した際のサイドカットエリアの黒レベルを調整します。100%は透明、000%は黒です。

7 Transparency (SafetyM > Trnspar)

00%

セーフティマーカの透明度を調整します。00%は不透明です。

5-10. 外部制御 I/F に関する設定

外部制御 I/F に関して次の項目が設定できます。

◆ 外部制御 I/F に関する設定項目

設定項目名	内容
① Operation	Local / Remote 制御の切換え
② via	外部制御インターフェースの選択
③ GPI Control	GPI 制御の信号形式 Pulse / Level 選択
④ GPI Trans.	GPI 制御でのトランジション方法 Cut / Fade の選択
⑤ GPI Relay1	GPI リレー出力 1 への信号割当て選択
6 GPI Relay2	GPI リレー出力 2 への信号割当て選択
7 GPI FmtChg.	GPI からのフォーマット切換え Enable/Disable 選択

① Operation (Ext. I/F > Operate)

Local

スーパーON/OFF制御方法を選択します。

Local	前面パネルのメニュー操作(SUPER > PGM または SUPER > PREV)で制御します。(GPI 制御と、シリアル制御は無効となります。)
Remote	REMOTE コネクタの GPI 制御信号入力または SERIAL コネクタに入力されるシリアル制御コマンドにより制御します。(前面パネルのメニュー操作による制御は無効となります。また、前面パネルの REMOTE/LOCAL表示 LED が点灯します。)
Both	Local 制御および Remote 制御の両方が可能となります。(後から制御したものが有効となります。また、前面パネルの REMOTE/LOCAL 表示 LED が点灯します。)

② Control via (Ext. I/F > CtrlVia)

Remote

前項目の Operation が Remote または Both に設定しているときの外部制御インターフェースを選択します。

REMOTE(GPI)	REMOTE コネクタでの GPI 制御が可能になります。(シリアル制御は無効となります。)
Serial	SERIAL コネクタでのシリアル制御が可能になります。(GPI 制御は無効となります。)
Both	GPI制御、シリアル制御の両方が可能になります。

③ GPI Control (Ext. I/F > GPICtrl)

Pulse

GPI によりスーパーON/OFF 制御を行うとき、制御信号形式を Pulse (パルス制御)、Level (レベル制御) のどちらかを選択します。レベル制御では、入力が LOW レベルでスーパー ON となります。またレベル制御ではスーパーON/OFF は常にカット切換えとなります。

④ GPI Trans. (Ext. I/F > GPITrns)

Cut

REMOTE(GPI)制御でパルス制御を使用する場合、スーパーON/OFF 切換え方法を Cut (カット切換え) と Fade (フェード切換え) から選択できます。Fade が選択されている場合でも、スイッチを ON にしている時間が 300ms 未満のときはスイッチを放した瞬間にカット切換えが実行されます。外部スイッチを ON にしている時間が 300ms 以上のときは、スイッチを ON にしてから 300ms 経過したときにフェード切換えが実行されます。トランジションレートは「5-7章 ② Rate」で設定したフレーム数となります。

⑤ GPI Relay1 (Ext. I/F > Relay1)

PGM Tal

REMOTE コネクタのリレー出力1に出力する信号を選択します。

PGM Tally	PGM 出力のスーパーON/OFF タリー信号
PREV Tally	PREV 出力のスーパーON/OFF タリー信号
HD TALLY	1080/59.94i のフォーマット選択時に出力されるタリー信号
SD TALLY	525/60のフォーマット選択時に出力されるタリー信号

6 GPI Relay2 (Ext. I/F > Relay2)

PREVTal

REMOTE コネクタのリレー出力 2 に出力する信号を選択します。設定項目は⑤GPI Relay1 と同じです。

(7) GPI FmtChg. (Ext. I/F > FmtChg)

Disable

REMOTE コネクタの外部制御ビデオフォーマット切換えを有効(Enable)にするか無効 (Disable)にするか選択します。

5-11. ステータス表示

UFM-75DSKの各種ステータスの確認ができます。

◆ ステータス表示項目

設定項目名	内容
① POWER	電源アラームを表示
② F/W Version	ファームウェアバージョンを表示
③ FPGA Version	FPGA バージョンを表示
④ Temp	温度を表示
⑤ Ref Fmt	入力されているリファレンスのフォーマットを表示
⑥ Ref Input	リファレンス入力の有無を表示
⑦ SDI FILL1 Input	FILL1 入力の有無を表示
® SDI FILL2 Input	FILL2/LINE 入力の有無を表示
	KEY1 入力の有無を表示
10 SDI KEY2 Input	KEY2 入力の有無を表示

① POWER (Status > Pow)

Pow OK

OK	正常です。
NG	異常が発生しています。

② F/W Version (Status > FW1)

FW1.02.0

③ FPGA Version (Status > FPGA)

FPGA1.03

④ Temp (Status > Temp)

Temp47°C

⑤ Ref Fmt (Status > Ref)

Ref None

入力されているリファレンスのフォーマットを表示します。

None	入力されていません。
1080/59.94i	1080/59.94i が入力されています。
525/60i	525/60i が入力されています。
Other	上記以外の信号が入力されています。

6 Ref Input (Status > RefIn)

RefInYes

SDI FILL1 Input (Status > FILL1)

FILL1Yes

SDI FILL2 Input (Status > FILL2)

FILL2Yes

SDI KEY1 Input (Status > KEY1)

KEY1 Yes

① SDI KEY2 Input (Status > KEY2)

KEY2 Yes

5-12. その他の設定

UFM-75DSK のその他の設定として次の項目があります。

◆ その他の設定項目

V COME OF THE COME	
設定項目名	内容
① Menu Exit Time	メニュー表示タイムアウトの設定
② Reset to Default	工場出荷時設定への復帰
③ Exit Menu	メニュー画面操作の終了

(1) Menu Exit Time (ExitTm)

05sec

メニュー操作による動作設定状態から通常のステータス表示に自動的に画面が戻るまでの時間を設定します。Offに設定した場合、自動的にステータス表示に戻りません。

メニュー画面の設定項目が点滅状態(設定項目選択可能状態)のまま操作をせずに、Menu Exit Time で設定した時間が経過すると、メニュー画面は自動的に通常のステータス画面に 戻ります。この場合、次にロータリセレクタを押して動作設定状態にしたとき、表示される 設定項目はステータス画面に自動的に戻る前の項目が表示されます。

② Reset to Default (ALLRset)

UFM-75DSKの全ての設定項目を工場出荷状態に戻します。

この項目が表示されている状態でロータリセレクタを押すと

No

と表示されます。ロータリセレクタを回して Yes を選択してロータリセレクタを押すと全ての設定が工場出荷状態に戻ります。

③ Exit Menu (Return)

Return

メニュー操作による動作設定状態を終了し通常状態に戻ります。

上記の表示でロータリセレクタを押すと、メニュー画面は通常のステータス表示画面に戻ります。この場合、ロータリセレクタを押して再び動作設定状態にしたとき、表示される設定項目は、最初の大項目「System」となります。

6. 外部からの制御

UFM-75DSK を外部から制御する方法には次の2通りがあり、システムに応じて使い分けが可能です。

方法	参照
REMOTE コネクタを使用	6-1
SERIAL コネクタを使用	6-2

6-1. REMOTE コネクタによる制御

REMOTE コネクタに接続した外部機器からスーパーON/OFF の制御を行うためには、メニュー操作により次の4項目の設定が必要です。

設定方法の詳細は5-10章を参照してください。

① Ext. I/F > Operation $\nearrow = \neg = \neg$

Remote または Both に設定します。

Remote に設定しているときは、前面パネルの SUPER PGM および SUPER PREV スイッチの操作は無効になります。


② Ext. I/F > via メニュー REMOTE(GPI)または Both に設定します。

③ Ext. I/F > GPI Control メニュー

外部機器からの制御が Pulse (パルス信号による制御) か Level (レベル信号による制御) かを選択します。Level に設定されているとき、外部機器からのスーパーON/OFF 制御 は常にカット切換え (Cut Transition) となり、フェード切換え (Fade Transition) はできません。

④ Ext. I/F > GPI Trans. メニュー

GPI Control が Pulse に設定されているとき、スーパーON/OFF 制御をカット切換え (Cut) で行うか、フェード切換え (Fade) で行うかを選択します。フェード切換えを選択した場合でも外部から接続した ON/OFF スイッチを 300ms 以上 ON にしていないとフェード 切換えにはなりません。



◆ コネクタ端子配列表 (D-sub 15 ピン メス)

ピン番号	信号内容		
1	DSK モード: PGM スーパータリー	TTL負論理オープン	
1	カスケードモード TYPE1, TYPE2: PGM スーパー1 タリー	コレクタ出力	
2	DSK モード: PREV スーパータリー	TTL負論理オープン	
2	カスケードモード TYPE2: PGM スーパー2 タリー	コレクタ出力	
	DSK モード: PGM スーパー制御	TTL負論理パルス入	
3	カスケードモード TYPE1, TYPE2: PGM スーパー1 制御	力 または レベル入 力	
	DSK モード: PREV スーパー制御	TTL負論理パルス入	
4	カスケードモード TYPE2: PGM スーパー2 タリー	力 または レベル入 力	
5	メーク接点出力1 X出力		
6	メーク接点出力 1 Y出力(基板内部 JP2 で NO/NCの切換え可)		
7	メーク接点出力2 X出力		
8	メーク接点出力 2 Y出力(基板内部 JP3 で NO/NC の切換え可)		
9	VCC タリー用 5V 最大消費電流 300mA (*1)		
10	GND スーパー制御コモン用		
11	ビデオフォーマット切換え信号 (レベル制御) (*2)(*3)		
12	VCC タリー用 5V 最大消費電流 300mA (*1)		
13	GND スーパー制御コモン用		
14	GND		
15	GND		


(*1) 9、12 ピンのタリー用電源は合計の最大消費電流が 300mA であり、これを守って ご使用ください。

定格以上の電流が流れると、内部のヒューズにより電源が切断されます。再復帰に は電源を落とし、しばらく待ってから電源を投入してください。

- (*2) GPI 制御にてビデオフォーマット切換えを行う場合、「5-10 章 ⑦ GPIFormat Change」 を **Enable** に設定してください。使用しない場合は GPIFormat Change を **Disable** に 設定してください。
- (*3) GPI 制御にてビデオフォーマット切換えを行う場合、REMOTE コネクタの 11 ピン を TTL レベル信号で制御するか、または 11 ピンと 13 ピン間にオルタネート型の スイッチを接続し制御してください。

TTL High Level またはスイッチオープン: 1080/59.94i のビデオフォーマットに設定 TTL Low Level またはスイッチクローズ: 525/60 のビデオフォーマットに設定

◆ REMOTE (GPI)コネクタ接続例



6-2. SERIAL による制御

RS-422 シリアルインターフェースを用いて制御を行う場合にはメニュー操作により次の項目の設定が必要です。設定方法の詳細は 5-10 章を参照してください。


① Ext. I/F > Operation メニュー

Remote または Both に設定します。

Remote に設定しているときは、前面パネルの SUPER PGM および SUPER PREV スイッチの操作は無効になります。

② Ext. I/F > via メニュー Serial または Both に設定します。

6-2-1. SERIAL コネクタ



◆ コネクタ端子配列表(D-sub9ピン メス)

ピン番号	信号名	信号内容
1	FG	フレームグランド
2	TX-	送信データ(-)
3	RX+	受信データ(+)
4	SG	信号グランド
5	NC	未使用
6	SG	信号グランド
7	TX+	送信データ(+)
8	RX-	受信データ(-)
9	FG	フレームグランド

◆ 信号仕様

電気的仕様RS-422同期方式調歩同期スタートビット1 ビットデータ長8 ビット

パリティ ODD (奇数パリティ)

ストップビット 1 ビット ボーレート 38,400bps PC に RS-422 シリアルインターフェースカードを実装して RS-422 インターフェースで UFM-75DSK と PC を接続する場合の接続方法は次の通りです。

PC に実装した RS-422 インターフェース側

UFM-75DSK 側

ピン番号	信号名	信号名
3	RX+	TX+
8	RX-	TX-
7	TX+	RX+
2	TX	 RX-
1	FG	GND
4	SG	GND
6	SG	GND
9	FG	
5	NC	

RX+と TX+、RX-と TX-、および GND と GND を接続します。RX+と RX-、TX+と TX-は撚り線となっているケーブルをご使用ください。PC に実装する RS-422 インターフェースのコネクタ ピン配置については、RS-422 インターフェースカードに付属のマニュアルを参照してください。

6-2-2. コマンドフォーマット概要

コマンドフォーマットは GVG-100 プロトコルに準拠した形式であり、データ長は可変 長です。以下の説明で数値は全て 16 進数表現で表しています。

(1) コマンド送受信フォーマット

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data
1バイト	1バイト	1バイト	0~40 バイト

Byte count: Effect address 以降の総文字数を表します。

Effect address: 固定值 (00H)

Command code: 制御別に定義されたコードを送ります。

Message data: 制御別にパラメータが必要な場合に追加されます。

メッセージデータは可変長であり0バイト~40バイトです。

(2) 応答メッセージ

UFM-75DSK はコマンドを正しく受信すると応答を返します。

UFM-75DSK がスーパーON/OFF の制御やパラメータ設定のための書込みコマンドを受信すると、処理が正常終了した場合は ACK メッセージを、処理が異常終了した場合は NAK メッセージを返します。 ACK メッセージ、NAK メッセージのフォーマットは次の通りです。

ACK コマンド (2 バイト): 01H 80H

NAK コマンド (2 バイト): 01H 84H

UFM-75DSK が現在の設定情報についての読み出しコマンドを受信すると、UFM-75DSK は書込みコマンドと同じフォーマットのメッセージで要求されたデータを返信します。

(3) コマンド送信のタイムアウト

UFM-75DSK はコマンドの最初の1バイト目を受信してから1秒以内にひとつのコマンドを受信完了しないとタイムアウト処理を行います。タイムアウトが発生すると、NAKを送信し、通信バッファのデータをすべて無効にします。

(4) 送受信のハンドシェークについて

コマンドを送信する場合、必ず UFM-75DSK からの応答メッセージを受信してから 次のコマンドを送信してください。

注意 応答を待たずにコマンドを送信した場合の動作は保証されません。

6-2-3. コマンドの詳細

コマンドには UFM-75DSK に対してスーパーON/OFF の制御やパラメータの設定を行う 書込みコマンドと、UFM-75DSK の現在の設定情報を読み出すための読み出しコマンド があります。Command code の上位 2 ビットで書込み(Write) / 読み出し(Read)の識別を行います。

 D7
 D6
 D5
 D4
 D3
 D2
 D1
 D0

D7 D6

1:1……書込みコマンド0:1……読み出しコマンド

(1) 書込みコマンド

書込みコマンドには次の3種類があります。

スーパーON/OFF コマンド

PGM/PREV 出力の各スーパーの ON/OFF 切換えをカット切換えで実行します。

CLIP/GAIN 設定コマンド

CLIP レベルおよび GAIN の値を設定します。

トランジションコマンド

PGM 出力のスーパーの ON/OFF 切換えをフェード切換えまたはカット切換えで実行します。

(2) 読み出しコマンド

読み出しコマンドは UFM-75DSK に対して現在の設定状態を問い合わせるコマンドで次の3種類があります。

スーパーON/OFF 状態要求コマンド

PGM/PREV 出力の各スーパーの ON/OFF 状態を問い合わせます。

CLIP/GAIN 値要求コマンド

CLIP レベルおよび GAIN の値を問い合わせます。

トランジションレート要求コマンド

現在のトランジションレートを問い合わせます。

6-2-3-1. スーパーON/OFF コマンド

PGM 出力または PREV 出力のスーパーON/OFF 制御を実行します。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data
03H	00Н	Cx	DATA

TYPE1、TYPE2 は Output > PGM > TYPE メニューで設定します。

THE CHILLY COUNTY THE					
Command Code	DSK モード時	Cascade モード時			
	DOK C LAG	TYPE1	TYPE2 SUPER1 の制御		
C1H	PGM 出力の制御	SUPER1 の制御	SUPER1 の制御		
C2H	PREV 出力の制御	-	SUPER2 の制御		

DATA

= 01H: スーパーON に設定 = 00H: スーパーOFF に設定

切換えは常にカット切換えで実行されます。また現在スーパーON の状態のときに、スーパーON のコマンドを送信しても何も実行しません。

6-2-3-2. CLIP/GAIN 設定コマンド

キーの CLIP レベルまたは GAIN を設定します。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Messag	ge Data
05H	00H	C5H	SEL	DATA

SEL (1 バイト)

= 00H: SUPER1 の CLIP 設定 = 01H: SUPER1 の GAIN 設定

= 08H: SUPER2のCLIP設定(Cascade モード TYPE2のみ)

= 09H: SUPER2のGAIN設定 (Cascade モード TYPE2のみ)

DATA

2 バイトの整数で CLIP または GAIN の値を設定します。有効な値の範囲は次の通りです。

CLIP : $0000H\sim03FFH$ GAIN : $0000H\sim0FFFH$

6-2-3-3. トランジション実行コマンド

トランジションレートを指定して、PGM 出力のスーパーON/OFF 切換えを実行します。 スーパーON の状態でこのコマンドを送信するとスーパーOFF に、スーパーOFF の状態 でこのコマンドを送信するとスーパーON に切換わります。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data		a
05H	00H	ССН	SEL	RATE(H)	RATE(L)

TYPE1、TYPE2 は Output > PGM > TYPE メニューで設定します。

	Tark and Dark	Cascade モード時			
SEL	DSK モード時	TYPE1	TYPE2		
80H	PGM 出力の スーパーON/OFF	SUPER1 O ON/OFF	SUPER1 O ON/OFF		
90H	-	-	SUPER2 O ON/OFF		

RATE(H): トランジションレートの 10 の桁、00H~09H RATE(L): トランジションレートの 1 の桁、00H~09H

トランジションレートは、フレーム単位で、有効範囲は 0 フレームから 99 フレームまでです。0 フレームを指定するとカット切換えとなります。99 フレーム以上の値を指定すると 99 フレームのトランジションレートで切換えが実行されます。

6-2-3-4. ANC データ通過設定コマンド

ANC データ通過の ON/OFF 切換え、および ANC データの通過をするデータ選択をします。

Byte Count	Effect Address	Command Code	1	Message Data	a
05H	00H	EFH	6FH	SEL	XX

SEL	XX	動作	
01	00	ANC データの通過を OFF にします。	
01	01	ANC データの通過を ON にします。	
02	00	LINE/FILL2の ANC データを重畳します。	
02	01	FILL1 の ANC データを重畳します。	

6-2-3-5. ALL CLEAR コマンド

PGM 出力、PREV 出力の両方に対してスーパーOFF に切換えます。切換えはカット切換えで実行されます。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data
03H	00Н	F2H	00H

※ Cascade モード TYPE1 では SUPER2 は OFF に切換わりません。

6-2-3-6. スーパーON/OFF 状態要求コマンド

PGM 出力または PREV 出力のスーパーON/OFF 状態を要求するコマンドです。

Byte Count	Effect Address	Command Code
02H	00Н	4xH

TYPE1、TYPE2 は Output > PGM > TYPE メニューで設定します。

TILE (TITLE (S Output > TOM > TITLE) = CREATE OS ()					
Command	DSK モード時	Cascade モード時			
Code	DSK .C 1, hd	TYPE1	TYPE2		
41H	PGM 出力についてのスーパ ーON/OFF 状態要求	SUPER1 の ON/OFF 状態要求	SUPER1 の ON/OFF 状態要求		
42H	PREV 出力についてのスーパーON/OFF 状態要求	-	SUPER2 の ON/OFF 状態要求		

UFM-75DSK からの応答メッセージは、スーパーON/OFF コマンドと同じフォーマットで返されます。

6-2-3-7. CLIP/GAIN 値要求コマンド

現在設定されている CLIP レベルの値または GAIN の値を要求するコマンドです。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data
03H	00H	45H	SEL

SEL

= 00H: SUPER1 の CLIP レベル値を要求

= 01H: SUPER1 の GAIN 値を要求

= 08H: SUPER2のCLIPレベル値を要求(Cascade モード TYPE2のみ)

= 09H: SUPER2のGAIN値を要求(Cascade モード TYPE2のみ)

UFM-75DSK からの応答は CLIP/GAIN 設定コマンドのフォーマットで返信されます。

6-2-3-8. トランジションレート要求コマンド

現在設定されているトランジションレートを要求するコマンドです。

Byte Count	Effect Address	Command Code
02H	00H	4CH

UFM-75DSK からの応答は次のフォーマットで返信されます。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data		a
05H	00Н	ССН	00H	RATE (H)	RATE (L)

RATE (H): トランジションレートの 10 の桁、00H~09H RATE (L): トランジションレートの 1 の桁、00H~09H

6-2-3-9. ANC データの通過状態要求コマンド

ANCデータ通過のON/OFF状態およびANCデータの通過をするデータを要求するコマンドです。

Byte Count	Effect Address	Command Code	Message Data	
04H	00H	6FH	6FH	SEL

SEL

= 01H: ANC データ通過の ON/OFF 状態を要求 = 02H: ANC データの通過をするデータを要求

DSK-75HS からの応答は ANC データの通過設定コマンドのフォーマットで返信されます。

6-2-4. コマンド送受信の例

制御を行うPCとUFM-75DSKとの送受信の例を次に示します。

◆ PC から UFM-75DSK へ「PGM 出力のスーパーを ON に」設定

Byte Count Effect Address		Command Code	Message Data
03H	00Н	C1H	01H

◆ UFM-75DSK から PC へ応答メッセージ「ACK」を返信

Byte Count	Effect Address
01H	80H

◆ PC から UFM-75DSK ~ PGM 出力のスーパーON/OFF 状態要求

Byte Count	Effect Address	Command Code
02H	00H	41H

◆ UFM-75DSK から PC へ応答メッセージ「PGM 出力のスーパーは ON」を返信

-					
Byte Count		Effect Address	Command Code	Message Data	
ĺ	03H	00H	C1H	01H	

◆ コマンド一覧を下記の表に示します。数字は全て16進数表記です。

書込みコマンド	:下記の表に示します。数字は全て 16 進数表記です。 機能
03 00 C1 XX	PGM 出力スーパー設定 XX=01H (ON)、00H (OFF)
03 00 C2 XX	PREV 出力スーパー設定 XX=01H (ON)、00H (OFF)
03 00 C2 AA	CLIP/GAIN 設定コマンド
05 00 C5 XX HH LL	XX = 00: SUPER1の CLIP 値を設定(値の範囲 0~3FFH) XX = 01: SUPER1の GAIN 値を設定(値の範囲 0~FFFH) XX = 08: SUPER2の CLIP 値を設定(値の範囲 0~3FFH) (Cascade モード TYPE2のみ) XX = 09: SUPER2の GAIN 値を設定(値の範囲 0~FFFH) (Cascade モード TYPE2のみ) HHLL: 設定する値(2 バイト)
05 00 CC XX HH LL	トランジション実行コマンド PGM 出力のみに対する制御。 XX = 80 : SUPER1 のトランジション XX = 90 : SUPER2 のトランジション
05 00 EF 6F XX YY	ANCデータ通過設定コマンド XX = 01: ANCデータ通過の ON/OFF を設定 YY = 00: ANCデータの通過を OFF に設定 YY = 01: ANCデータの通過を ON に設定 XX = 02: ANCデータ通過するデータを設定 YY = 00: LINE/FILL2の ANCデータを重畳 YY = 01: FILL1の ANCデータを重畳
03 00 F2 00	ALL CLEAR コマンド PGM/PREV 出力のスーパーをすべて OFF にします。 カット切換えで実行します。
読み出しコマンド	機能
02 00 41	PGM 出力のスーパーON/OFF 状態要求コマンド
02 00 42	PREV 出力のスーパーON/OFF 状態要求コマンド
03 00 45 XX	CLIP/GAIN の値要求コマンド XX = 00: SUPER1 の CLIP レベル値の要求 XX = 01: SUPER1 の GAIN 値の要求 XX = 08: SUPER2 の CLIP レベル値の要求 (Cascade モード TYPE2 のみ) XX = 09: SUPER2 の GAIN 値の要求 (Cascade モード TYPE2 のみ)
02 00 4C	トランジションレート要求コマンド
04 00 6F 6F XX	ANC データの通過状態要求コマンド

7. 仕様および外観図

7-1. 仕様

テレビジョン方式 HD-SDI: 1080/59.94i

SD-SDI: 525/60

信号処理方式 4:2:2:4 コンポーネント 10 ビット

サンプリング周波数

HD-SDI Y:74.25/1.001MHz, C:37.125/1.001MHz, KEY:74.25/1.001MHz

SD-SDI Y:13.5MHz、C:6.75MHz、KEY:13.5MHz 量子化 Y:10 ビット、C:10 ビット、KEY:10 ビット

ビデオ入力

本線(LINE) / HD-SDI 1.485/1.001Gbps

フィル(FILL2) SD-SDI 270Mbps

75ΩBNC /1 系統

本線キー(KEY 2) HD-SDI 1.485/1.001Gbps

SD-SDI 270Mbps 75ΩBNC /1 系統

フィル(FILL1) HD-SDI 1.485/1.001Gbps

SD-SDI 270Mbps 75ΩBNC /1 系統

≠—(KEY1) HD-SDI 1.485/1.001Gbps

SD-SDI 270Mbps 75ΩBNC /1 系統

※ 電源 OFF 時、本線(LINE) / フィル(FILL2) 入力は PGM へ、キー(KEY2)

入力はPREV へ内部リレーを用いてバイパス出力されます。

ビデオ出力

PGM(フィル) HD-SDI 1.485/1.001Gbps

SD-SDI 270Mbps 75ΩBNC /1 系統

PREV(キー) HD-SDI 1.485/1.001Gbps

SD-SDI 270Mbps 75ΩBNC /1 系統

AUX HD-SDI 1.485/1.001Gbps

SD-SDI 270Mbps 75ΩBNC /1 系統

ゲンロック入力 3 値シンク±0.3V(p-p) または BB 0.429V(p-p) 75Ω

BNC 1 入力 ループスルー (終端時は 75Ω 終端プラグが必要です。)

ディレイ量

本線(LINE) 最小ディレイ (HD: 約 4.0 μ s, SD: 約 8.6 μ s)

キー(KEY) 最小ディレイ(HD: 約 $4.0\,\mu$ s, SD: 約 $8.6\,\mu$ s)/1 フレームディレイ切換え フィル(FILL) 最小ディレイ(HD: 約 $4.0\,\mu$ s, SD: 約 $8.6\,\mu$ s)/1 フレームディレイ切換え

ミックス機能

キー方式 External (KEY 入力を使用) / Self (セルフキー) / FULL Key(フルキー:

White) 選択可能

ミックス方法 Linear / Additive 選択可能

キーのクリップ レベルを設定可能

とゲイン

フィル External (FILL 入力を使用) / Matt (内部マットを使用) 選択可能

フィルマット 色を HUE、SAT、LUM により設定可能

エッジ効果 Off / Soft / Hard を切換え可能、エッジ幅 1 H~8 H

位置調整(最大±4ライン)、マットカラー調整

ボックスマスク 上下左右 および 反転を設定可能

トランジションカット切換えまたはフェード切換え、

トランジションレート 0~99 フレーム 外部インターフェースから制御可能

インターフェース

REMOTE D-sub 15 ピン メス PC-3018-2 を用いて 2 台の DSK-RU を接続可能

SERIAL D-sub 9 ピンメス

PGM スーパー/ フォトカプラ・負論理レベル入力(GNDメーク入力)

タリー オープンコレクタ・負論理レベル出力または X, Y 無電圧接点出力

PREV スーパー/ フォトカプラ・負論理レベル入力(GNDメーク入力)

タリー オープンコレクタ・負論理レベル出力または X, Y 無電圧接点出力

使用温度 0°C~40°C (結露のないこと) 使用湿度 30%~85% (結露のないこと)

電源電圧 DC +24V UFM フレームより供給


消費電力 0.9A 22W

外形寸法 フロントモジュール: 106(W) x 293.2(D) mm

リアモジュール: 108.5(W) x 91.6(D) mm

質量 0.7 kg

(寸法単位 mm)



サービスに関するお問合わせは



24h 365 days サービスセンター **03-3446-8575**

株式朋栄

本 社	〒150-0013	東京都渋谷区恵比寿 3-8-1	Tel:03-3446-3121(代)
関西支店	〒530-0055	大阪市北区野崎町 9-8 永楽ニッセイビル 8F	Tel:06-6366-8288 (代)
札幌営業所	₹004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2011 (代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央 2-10-30 仙台明芳ビル	Tel:022-268-6181 (代)
中部・北陸営業所	₹460-0003	名古屋市中区錦 1-20-25 広小路 YMD ビル	Tel:052-232-2691 (代)
中国営業所	〒730-0012	広島市中区上八丁掘 5-2 KM ビル	Tel:082-224-0591 (代)
九州営業所	₹810-0004	福岡市中央区渡辺通 2-4-8 福岡小学館ビル	Tel:092-731-0591 (代)
沖縄営業所	〒900-0015	沖縄県那覇市久茂地 3-17-5 美栄橋ビル	Tel:098-860-4178(代)
佐倉研究開発センター	₹285-8580	千葉県佐倉市大作 2-3-3	Tel:043-498-1230(代)
札幌研究開発センター	₹004-0015	札幌市厚別区下野幌テクノパーク 2-1-16	Tel:011-898-2018 (代)

http://www.for-a.co.jp/