

FT-1READ 仕様書

1. 概要

FT-ONE の撮影映像は RAW データ(独自の形式)で記録されています。記録された映像をノンリニアのシステムで運用する場合は汎用性のある DPX 連番ファイル、BMP 連番ファイル、DNG 連番ファイル等に変換します。

オプションの読み込み装置 FT-1READ を使用すると、FT-ONE2T (オプション) に保存された映像データを取り込んで DPX 形式等に変換することができます。

また、FT-1READ では、簡易的に動画として映像を確認することもできます。

注意

データ変換の妨げになりますので、他のソフトをインストールしないでください。
 内蔵ドライブには「システムで予約済み」100MB の領域があります。ハードディスクをフォーマットする等の操作で、この「システムで予約済み」の領域を消去しないでください。

2. 仕様

使用温度	10℃～35℃
使用湿度	30%～85% (結露しないこと)
インターフェイス	DVI x 1 (PC モニタ接続用) HDMI x 1 (タイプ A コネクタ)(PC モニタ接続用)
	USB 2.0 (外部ストレージ接続用) USB 3.0 (外部ストレージ接続用)
電源電圧/消費電力	AC100V 時 : 325 W AC200V 時 : 335 W
重量	19 kg
消耗部品	ファン、ボタン電池 (CR2032) ※交換に関しては営業担当者にお問い合わせください。

3. 外観

(寸法単位 mm)

